

Tisková zpráva
27. 7. 2023

Kvalita vody ke koupání v Olomoucké kraji

V pondělí 24. 7. 2023 jsme provedli dle Monitorovacího kalendáře pro rok 2023 odběr vzorku vody ke koupání z Vodní nádrže Plumlov v místě pláž U Vrbiček (VN Plumlov).

Na základě laboratorního rozboru lze hodnotit jakost vody ve VN Plumlov jako „zhoršená jakost vody“ (ukazatel „jakost vody“ = 3, oranžový smajlík), což znamená, mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Dle monitorovacího kalendáře další plánovaný odběr na VN Plumlov a KO Poděbrady proběhne 7.8.2023.

Informace o kvalitě sledovaných vod ke koupání na povrchových vodách jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS [Koupací vody ve volné přírodě \(khsolc.cz\)](https://khsolc.cz)

Obr. VN Plumlov

