



Tisková zpráva
9. 7. 2026

Kvalita vody na sledovaných koupacích lokalitách v Olomouckém kraji je vyhovující

V úterý 7. července 2026 proběhly dle [Monitorovacího kalendáře 2026](#) další odběry vzorků vody na dvou tradičně sledovaných lokalitách v Olomouckém kraji – ve Vodní nádrži Plumlov (VN Plumlov) a v Koupací oblasti Poděbrady (KO Poděbrady).

Výsledky monitoringu jsou příznivé

Výsledky laboratorních rozborů potvrdily, že kvalita vody na obou lokalitách je velmi dobrá. Voda je hodnocena jako vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1, modrý smajlík), což znamená, že splňuje hygienické požadavky a při koupání představuje pouze minimální riziko vzniku zdravotních obtíží. V pořádku jsou rovněž smyslově hodnotitelné ukazatele, jako jsou průhlednost, barva či zápach vody.

Na co si dát pozor při koupání

Přestože je kvalita vody na sledovaných lokalitách v současné době vyhovující, doporučujeme návštěvníkům přírodních koupališť věnovat pozornost také možnému výskytu sinic. Podrobné informace o jejich rozpoznání, zdravotních rizicích a zásadách bezpečného koupání jsou k dispozici v naší [tiskové zprávě](#).

Další kontroly vody

Další odběr vzorků vody na VN Plumlov je plánován na 20. července 2026, v KO Poděbrady pak na 3. srpna 2026. Aktuální výsledky monitoringu a informace o kvalitě vody ke koupání jsou průběžně zveřejňovány na [webových stránkách](#) Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.



KO Poděbrady, 7. 7. 2026, foto: KHS.



VN Plumlov, 7. 7. 2026, foto: KHS.

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D., tisková mluvčí, telefon 585 719 244, e-mail: media@khsolc.cz